




数显外径千分尺（二键式）*0-100mm

执行标准：GB/T 20919-2007

B
千分尺

1. 适用于外尺寸的测量。
2. 液晶屏显示。
3. 硬质合金测量面。
4. 具有零位设置、相对测量/绝对测量转换、开/关电源、公英制转换等功能。
5. 棘轮套测力。
6. 锂电池CR2032-3V。

B
千分尺



主要技术参数及尺寸

产品代码	测量范围 mm	分辨力 mm	精度 mm	测力 N	基本尺寸 (mm)			校对量杆 L0 mm	电池	库存
					L1	L	H			
1013102521	0-25	0.001	±0.002	5-10	7	31.5	23.5	-	5013099001	常备
1013105021	25-50	0.001	±0.002	5-10	8.8	57	34	25	5013099001	常备
1013107521	50-75	0.001	±0.003	5-10	8	82	44.5	50	5013099001	常备
1013110021	75-100	0.001	±0.003	5-10	8	107.5	56	75	5013099001	常备

